

Commission Locale d'Information et de Surveillance

9 juillet 2010



SYNTHÈSE DES FAITS MARQUANTS

Evènements marquants d'exploitation

FÉVRIER 2010

Démarrage de la production d'électricité de l'Unité de Valorisation Energétique



Groupe turbo-alternateur

*A fin mai 2010, plus de
42 000 MWh_{él} ont été produits
par l'Unité de Valorisation
Energétique,
Dont 35 000 MWh_{él} ont été
vendus et mis sur le réseau
EDF*

Evènements marquants d'exploitation

MARS 2010

Démarrage du tri des plastiques sur ordures ménagères résiduelles



Mise en balles des plastiques recyclables

Les plastiques recyclables (flacons) sont extraits des OMR grâce à un tri balistique, puis optique et sont regroupés en grandes familles : PEHD, PETC, PETF.

Evènements marquants d'exploitation

MAI 2010

Ensemencement des méthaniseurs

Du compost et du digestat d'un autre site de méthanisation de déchets (Varennnes-Jarcy) ont été introduits dans les méthaniseurs pour procéder à leur ensemencement (c'est-à-dire pour apporter les bactéries nécessaires au démarrage de la méthanisation) ; puis introduction des déchets fermentescibles issus des OMR de MPM

Début de la production de biogaz stocké dans la bache souple, puis essais de la torchère

Montée en charge de la méthanisation jusqu'à la rentrée 2010

Evènements marquants d'exploitation

JUIN 2010

Démarrage de la caractérisation initiale des mâchefers

Campagne de caractérisation initiale (6 mois) démarrée semaine 24 ; étape nécessaire pour permettre la valorisation des mâchefers en technique routière

Visites marquantes

Institutionnels :

➤ Ministère de l'Environnement

- Mme Laure Tourjansky (chef du département Politique de gestion de déchets)
- M. Eric Gaucher (adjoint à Mme Tourjansky)

➤ Préfecture des Bouches-du-Rhône

➤ Visite de service de la DREAL

➤ Agence Régionale de Santé

Parties intéressées locales : CLIS, Maire d'Istres, AirFobep, Lyondell, terminal conteneurs ...

SYCTOM : Paris, Cannes, Toulon, Flandre Morinie, Guadeloupe, Dakar ...

Incidents / accidents

12 mars 2010 : Fuite d'eau pluviale au niveau d'un ancien carottage du canal de lagunage

Eaux pluviales rejetées conformes en tous points aux paramètres de l'article 4.3.7 de l'arrêté préfectoral d'EveRé (cas du rejet exceptionnel) => absence d'impact sur l'environnement

Communiqué envoyé à la CLIS

Mesures correctives prises : réalisation d'un coffrage bétonné sur tous les anciens carottages du canal de lagunage (3 au total)

Incidents / accidents

29 avril 2010 : Choc d'un engin sur la paroi du canal de lagunage

Choc d'un engin entraînant une fissuration de la partie supérieure de la paroi du canal de lagunage.

Le niveau d'eau était bas dans le canal, donc cela n'a entraîné aucune fuite.

Nécessité de vidanger le canal pour effectuer les réparations (vidange d'eaux pluviales).

- Réalisations d'analyses par laboratoire externe
- Résultats conformes en tous points de l'article 4.3.7 de l'arrêté préfectoral d'EveRé (cas du rejet exceptionnel)
- Vidange du canal et envoi d'un communiqué à la CLIS

Incidents / accidents

29 avril 2010 : Choc d'un engin sur la paroi du canal de lagunage

Mesures correctives prises : Réparation de la paroi et réalisation de pare-buffles devant la paroi du canal de lagunage à chaque zone « sensible » (passage d'engins)



Incidents / accidents

6 juin 2010 : Départ de feu dans la fosse de réception des déchets

➤ Déroulé incident :

- *9H30 : Présence de fumées ; intervention du personnel EveRé avec rideaux d'eau et canons à mousse*
- *10H00 : Présence de quelques flammes au même endroit dans la fosse; nouvelle intervention du personnel EveRé avec rideaux d'eau, canons à mousse et lances incendies ; appel des pompiers et de la Direction EveRé*
- *10H30 : Arrivée des pompiers ; fin départ de feu, surveillance de la fosse*

➤ **Aucun dégagement de fumées à l'extérieur (portes de la zone de réception des déchets fermées, et aspiration de l'air pour envoi dans les fours d'incinération)**

➤ **Communiqué envoyé à la CLIS**

Incidents / accidents

6 juin 2010 : Départ de feu dans la fosse de réception des déchets

Cause envisagée : Présence d'un déchet non conforme dans la fosse de réception

Mesures correctives prises : Renforcement de la formation du personnel EveRé aux situations d'urgence (utilisation des fiches réflexes, formation équipiers de 1^{ère} intervention...) et mise à jour du plan d'intervention interne

Demandes des parties intéressées

Principales demandes

Demande de la CLIS : Création d'une zone spécifique d'entreposage des big bag de REFIOM

⇒ Zone fermée créée à l'intérieur du bâtiment « Traitement des fumées » sans contact possible avec le réseau d'eau



Demandes des parties intéressées

Principales demandes

Demande de la CLIS : Création d'un site Internet EveRé avec mise en ligne des résultats d'émissions de l'Unité de Valorisation Energétique

⇒ Prise de contact auprès de plusieurs cabinets de communication spécialisés dans la conception de sites Internet (point 7 de l'ordre du jour de la CLIS)

Signalements des parties intéressées

6 signalements d'odeurs depuis le début d'exploitation (environ 9 mois), soit via le réseau AirFobep, soit en direct

Signalements systématiquement enregistrés, traités avec envoi d'une réponse écrite et archivés

Causes principales de ces signalements : Défaut de fermeture des portes

Signalements des parties intéressées

Actions correctives prises :

⇒ Automatisation de l'ensemble des portes du site avec installation de boucles au sol, depuis début juin (semaine 23)

